



**STATUT :**

**OBJET :**

## GLISSEMENT DES TRIMS SUR BULLDOG

**⚠ DESCRIPTION DU PROBLÈME :**

Lors de la préparation au sol de la voile, les trims des élévateurs du Bulldog peuvent avoir tendance à glisser. Il peut en résulter un gonflage assymétrique.

**PRODUIT CONCERNÉ :**

Tous les Bulldog.

**PROCÉDURE A SUIVRE :**

L'équipe R&D ITV a mis au point un petit correctif appelé «bloqueur de trim». L'installation est rapide et très simple !



[Voir la vidéo d'installation](#)

- 1** - Contactez-nous pour recevoir chez vous une paire de «bloqueurs de trim». [info@itv-wings.com](mailto:info@itv-wings.com)
- 2** - Si vous envoyez votre BULLDOG en révision dans notre atelier, nous procéderons à l'installation des bloqueurs de trims gratuitement.