



ITV-WINGS S.A.V
195 ZA Bout du Lac
74210 LATHUILE
FRANCE

04 50 64 52 40
info@itv-wings.com

DATE : 07/05/2018

FR



COMMUNIQUÉ SÉCURITÉ



Information



Contactez ITV
rapidement



Retour produit
obligatoire

OBJET : VOILE TANDEM PARAMOTEUR

Suite à un incident heureusement sans conséquence, survenu lors de manœuvres acrobatiques avec un Bulldog sur un chariot lourd, nous souhaitons publier cette note d'information importante :

Nous rappelons que les manœuvres acrobatiques en tandem paramoteur sont totalement à proscrire.

En effet ce type de voile (toutes marques confondues) est certifié pour un facteur de charge maximal de 5,25G positifs.

Même si les différents tests lors de son homologation ont prouvé une résistance structurelle supérieure, il est évident que dans la pratique de manœuvres acrobatiques le facteur de charge peut aller bien au-delà des 5,25G positif.

En 360° engagés, Wings over, inversions violentes, etc... une accélération très forte pouvant dépasser les 8G est atteinte très rapidement. Le risque de déformation voir même de rupture est alors important.

Pour exemple, le Bulldog 38 est certifié à 380kg pour 5,25G , Soit 1995 DAN.

A 8g pour le même PTV nous atteignons une charge de 3040 DAN soit plus de 50% au-dessus du seuil d'homologation.

Ce genre d'incident est rarissime, et les pratiques acrobatiques avec ce type d'aéronef marginales, pourtant certains pilotes ont tendance à oublier ces fondamentaux.

Nous vous rappelons qu'un entretien méthodique et régulier, et un contrôle annuel ou toute les 100h de vol de votre matériel sont garants de votre sécurité.

Notre Service après-vente se tient à votre disposition pour l'entretien de votre voile.

Toute l'équipe ITV vous souhaite de très bons vols.