



STATUT :

OBJET :

CHANGEMENT SUSPENTAGE BAS SUR BULLDOG

⚠ DESCRIPTION DU PROBLÈME :

Nous rappelons à tous les utilisateurs de BULLDOG qu'il est impératif de procéder à une révision tous les ans ou toutes les 100h de vol de votre voile.

En effet, en fonction de la charge, des lieux et de votre type de vol, Il est possible qu'après 100h de vol votre BULLDOG nécessite un remplacement du suspentage bas.

PRODUIT CONCERNÉ :

Tous les BULLDOG.

PROCÉDURE A SUIVRE :

Vérifiez où en est votre BULLDOG au niveau des entretiens périodiques.

- 1** - Si aucun contrôle n'a été effectué dans l'année ou si votre voile totalise plus de 100h de vol, prenez contact avec notre atelier pour programmer un contrôle dans les plus brefs délais : sav@itv-wings.com
- 2** - Si vous souhaitez faire réviser votre BULLDOG dans un autre atelier, nous proposons à la vente un kit de remplacement du suspentage bas. Dans ce cas contactez notre service commercial : info@itv-wings.com